USB PARA CONVERSOR EM SÉRIE

Manual de Instalação Rápida
Windows 2000/XP
DA-70158

**Passo 1:** Introduzir o CD deste produto na entrada CD-ROM

Passo 2: Ligar o dispositivo a uma porta USB disponível no seu PC, e aparecerá o assistente "Found New Hardware", deve consultar, por favor o seguinte esquema;


Passo 3: Seleccionar "No,not this time", clicar "Next" para continuar.

Passo 4: Seleccionar "Install from a list or specific location (Advanced)", clicar "Next" para continuar.


Passo 5: Clicar "Include this location in the search", clicar "Browse""e escolher o controlador do SO correspondente no CD. Clicar "Next" para continuar

Passo 6:   Busca automática para o controlador correspondente no CD.

Passo 7:   O assistente iniciou a instalação e copia o ficheiro para o seu sistema

**Passo 8:** Clicar "Finish" para fechar o assistente.


Passo 9: Encontrar nova porta com.

**Passo 10:** Seleccionar "No,not this time", clicar "Next para continuar.

Passo 11: Seleccionar "Install from a list or specific location(Advanced)", clicar "Next" para continuar.

Passo 12: Clicar ""Include this location in the search", clicar "Browse" e escolher o controlador do SO correspondente no CD. Clicar "Next" para continuar


**Passo 13:** O assistente iniciou a instalação e copia os ficheiros para o seu sistema

Passo 14: Instalação concluída, clicar "Finish" para fechar o assistente.


**Passo 15:** O seu novo equipamento está instalado e pronto para usar.

Passo 16: Se pretender visualizá-lo, clicar à direita em "my computer", depois clicar em "Properties".

Passo 17: Seleccionar "Device Manager" no "Equipamento" do interface "System Properties", pode visualizar os dispositivos do equipamento instalados no seu computador, deve consultar o seguinte quadro:

Passo 18: Instalação concluída.

Observações:

Depois da instalação, se puder visualizar "USB Serial Converter" a partir do "Device Manager", mas não consegue ver "USB Serial Port (COM3/COM4)", deve continuar os passos seguintes.


Passo A: Clicar à direita em "USB Serial Converter A/ USB Serial Converter B" depois clicar em "Properties".

**Passo B:** Seleccionar "Load VCP" em "Advanced", clicar "OK".

Passo C: Mover USB 2.0 para 2* RS232 no seu computador. Ligar o dispositivo a uma porta USB antiga de novo no seu PC, agora está OK, deve consultar, por favor o seguinte esquema;

Parabéns, a instalação foi concluída com sucesso.

Remover Controlador:

1. Ir para '' Add or Remove program '' no '' Control pane '' para encontrar o "Windows Driver Package---FTDI CDM Driver Package (03/13/2008 2.04.06) Windows Driver Package--- FTDI CDM Driver Package (03/13/2008 2.04.06)"


2. Basta seleccioná-lo e clicar em '' Remove '' para remover o programa do controlador
3. Abrir os controladores deste produto, deve consultar o quadro abaixo:


4. Clicar duas vezes "FTClen.exe", aparece o seguinte interface

5.   Clicar em "Clean System", aparece o seguinte interface:

6.   Desligar a USB 2.0 para o dispositivo 2* rs232 do PC, clicar "ok" aparecerá o seguinte interface, depois clicar em "Yes "

7.   Clicar em "No" para desinstalar o controlador

8. Quando a Desinstalação estiver concluída, clicar em "Exit" para terminar a aplicação de desinstalação.