



PRZETWORNIK USB - RS232



**Przewodnik szybkiej instalacji
Windows 2000/XP
DA-70158**

Krok 1: Włożyć płytę CD ze sterownikiem, do napędu CD-ROM


Krok 2: Podłączyć urządzenie do wolnego portu USB w posiadanym PC i znaleźć nowy kreator instalacji , proszę odnieść się do poniższego rysunku:




Krok 3: Wybrać "No,not this time", i kliknąć "Next", by kontynuować.



Krok 4: Wybrać "Install from a list or specific location (Advanced)" i kliknąć "Next", by kontynuować.




Krok 5: Select "Include this location in the search" , kliknąć "Browse" i wybrać sterownik odpowiedni dla systemu operacyjnego na CD. Kliknąć "Next", by kontynuować




Krok 6: Automatyczne wyszukiwanie odpowiedniego sterownika na CD.



Krok 7: Kreator rozpoczął instalację i kopiowanie pliku do posiadanego systemu




Krok 8: Kliknąć przycisk "Finish", by zamknąć kreatora.




Krok 9: Znajdowanie nowego portu com.




Krok 10: Wybrać "No, not this time", i kliknąć "Next", by kontynuować.




Krok 11: Wybrać "Install from a list or specific location (Advanced)" i kliknąć "Next", by kontynuować.




Krok 12: WybSelect “Include this location in the search”, kliknąć “Browse”i wybrać sterownik odpowiedni dla systemu operacyjrać “Install from a list or specific location (Advanced)” i kliknąć “Next”, by kontynuować




Krok 13: Kreator rozpoczął instalację i kopiowanie pliku do posiadanego systemu.




Krok 14: Instalacja zakończona kliknąć przycisk “Finish”, by zamknąć kreatora.




Krok 15: Nowy sprzęt został zainstalowany i jest gotowy do użytku.




Krok 16: Jeśli chce się go zobaczyć, to należy, prawe kliknięcie nakierować na “my computer”, a następnie kliknąć “Properties” .



Krok 17: Wybrać “Device Manager” w “Hardware” w interfejsie “System Properties”, kliknąć na to, można zobaczyć urządzenia sprzętowe zainstalowane na posiadanym komputerze , proszę się odnieść do poniższego rysunku:







Krok 18: Instalacja zakończona.

Uwagi:


Po zainstalowaniu, jeśli można zobaczyć “USB Serial Converter” w “Device Manager”, ale nie widać “USB Serial Port(COM3/COM4)”, to proszę kontynuować następujące kroki.




Krok A: Prawe kliknięciem nakierować na “USB Serial Converter A/ USB Serial Converter B” , następnie kliknąć “Properties” .



Krok B: Wybrać "Load VCP" w "Advanced" i kliknąć "OK".




Krok C: Odłączyć USB 2.0 TO 2* RS232 w posiadanym komputerze. Podłączyć ponownie urządzenie do starego portu USB w posiadanym PC, teraz jest prawidłowo, proszę odnieść się do poniższego wykazu:



Gratulacje, instalacja zakończona powodzeniem.

Usunięcie sterownika:


1. Przejsć do "Add or Remove program" (dodaj lub usuń program) z "Control panel" (panel sterujący), by znaleźć "Windows Driver Package--- FTDI CDM Driver Package (03/13/2008 2.04.06) Windows Driver Package--- FTDI CDM Driver Package (03/13/2008 2.04.06)"



2. Wybrać to i kliknąć "Remove", by usunąć oprogramowanie sterownika
3. Otwiera sterowniki tego produktu, proszę się odnieść do rysunku poniżej:




4. Kliknąć dwukrotnie "FTClen.exe", pojawi się poniższy interfejs



5. Kliknąć "Clean System", pojawi się poniższy interfejs:



6. Odłączyć urządzenia USB 2.0 To 2* RS232 od PC, kliknąć "OK" ukaże się poniższy interfejs, kliknąć następnie "Yes"



7. Kliknąć "No", by odinstalować sterownik



- Po zakończeniu deinstalacji, kliknąć "Exit", by zakończyć deinstalację.

