




PARALLEL I/O, 1-PORT PCI EXPRESS ADD-ON CARD



Bedienungsanleitung

DS-30020-1

Funktionen und Besonderheiten

1. Erfüllt die PCI-Express-Basisspezifikation 1.1
2. Erfüllt die Vorgaben von PCI Power Management 1.2
3. Erweitert das System um einen parallelen IEEE-1284-Port.
4. Unterstützt Standard Parallel Port (SPP), Enhanced Parallel Port (EPP) und Enhanced Capability Port (ECP).
5. Datenübertragungsraten von bis zu 2,5 Mbit/s
PCI-Express x1
1 Steckverbinder DB-25, weiblich

Systemanforderungen

Windows[®] 2000, Sever 2003 / XP / Vista / Win 7
PCI Express-fähiges System mit einem freien
PCI-Express-Steckplatz

Packungsinhalt

- 1 x PCIe Parallele Schnittstellenkarte mit 1 Anschluss
- 1 x Treiber-CD
- 1 x Bedienungsanleitung

Hardwareinstallation

1. Computer ausschalten.
2. Netzstecker ziehen und das Gehäuse des Computers abnehmen.
3. Die Blende an einem freien PCIe-Steckplatz entfernen.
4. Um die Karte zu installieren, den Bussteckverbinder der Karte vorsichtig in den gewählten PCIe-Steckplatz des Mainboards bündig einsetzen. Die Platine fest in den Schlitz drücken.
5. Die Karte wieder durch Anschrauben der Blende sichern.
6. Das Gehäuse des Computers wieder montieren und das Netzkabel wieder anschließen.

Treiberinstallation

Windows® 2000/ XP / Server 2003 / XP 64-Bit / Server 2003 64-Bit

1. Die Treiber-CD in das CD-ROM-Laufwerk einlegen.
2. Wenn der **Hardware-Assistent** erscheint, **Software automatisch installieren (empfohlen)** und auf **Next** (Weiter) klicken.
3. Wenn sich das Fenster **Hardware-Installation** öffnet, auf **Continue Anyway** (Installation fortsetzen) klicken. Dann auf **Finish** (Fertig stellen) klicken, um die Treiberinstallation abzuschließen.

Windows® Vista 32 Bit/64 Bit

1. Die Treiber-CD in das CD-ROM-Laufwerk einlegen.
2. Wenn der **Hardware-Assistent** erscheint, **Treibersoftware suchen und installieren (empfohlen)** wählen.
3. Zum Fortfahren auf **Next** (Weiter) klicken.
4. Der **Hardware-Installationsassistent** fragt Sie nun, **ob Sie die Software zu diesem Gerät installieren möchten**. Zum Fortfahren auf **Install** (Installieren) klicken.
5. Auf **Close** (Schließen) klicken, um die Treiberinstallation abzuschließen.

Windows® 7 32 Bit/64 Bit

1. Die Treiber-CD in das CD-ROM-Laufwerk einlegen.
2. Wenn der **Hardware-Assistent** erscheint, **Treibersoftware suchen und installieren (empfohlen)** wählen.
3. Zum Fortfahren auf **Next** (Weiter) klicken.
4. Der **Hardware-Installationsassistent** fragt Sie nun, **ob Sie die Software zu diesem Gerät installieren möchten**. Zum Fortfahren auf **Install** (Installieren) klicken.
5. Auf **Close** (Schließen) klicken, um die Treiberinstallation abzuschließen.

Installation der Windows[®]-Treiber überprüfen

Rufen Sie über die Windows-Systemsteuerung die Systemeigenschaften auf und klicken Sie dort auf die Registerkarte **Geräte manager**. Die Kategorie **Anschlüsse (COM und LPT)** müsste einen Eintrag **PCI Express ECP Parallel Port** aufweisen.